




◆通学路危険箇所詳細一覧

地図上 番号	危険箇所	詳細内容	道路管理者からの対策方法等	現場写真
①	鬼志別西町58の猿払村歯医 診療所横の歩道	Q マート側から車が上ってきた 際に、歯医者横から出てくる児 童が雪山で見えない。	通常除雪では電柱より役場側に堆 雪するよう除雪業者と協議。 また、部分排雪等により優先的に見 通しを確保するよう努めます。	
-	歩道の確保	歩道の確保を常にお願いた い。子どもが歩きにくいと訴え ている。(保護者アンケートよ り)	登下校時間に合わせて除雪を行っ ていますが、除雪後や日中の降雪に より歩道の確保が行き届かない場 合があります。降雪状況に合わせて 対応していきます。	※通学路全域としての意見のため写真無し。
③	鬼志別神社前の通り、柔剣道 場前の通りの歩道が片側のみ	車道と歩道の境目がわかりづら い。歩道に車が入り込んでくる 可能性がある。	道路構造の変更(歩道の拡幅や勾配 の変更)が必要となり、予算措置等 含め時間を要するため、通行車両へ の警戒対策を含め事業実施に向け 計画していきたい。	

-	冬期間の歩道（通学路全般）	除雪時にできた雪山が崩れてきて、歩行スペースが確保されていないことがある。	パトロールによる除雪後の確認と、雪の当節場所も含め業者と協議します。また、歩道内の除雪については大きな崩れにならないよう配慮しながら適時実施します。	※通学路全域としての意見のため写真無し。
⑤	拓心中ースポセン	学校側の歩道の除雪がなされないため、半強制的に横断歩道のないスポセン前から横断しなくてはならない。	冬期間の歩道除雪ルートも含め、今後、検討していきたい。	
⑥	小学校前漁港道路への下り道	積雪が多く見通し悪い。	堆雪状況を見ながら、部分排雪等により歩行スペースを確保するよう除雪業者と協議します。	

⑦	小学校前漁港道路への下り道と道道 1120 の交差点	積雪あり、見通し悪い。止まれの標識が低く、視認性悪い。	見通し確保のため、交差点には極力堆雪しないよう業者と協議。道道内の除雪については適時実施します。止まれの標識に関しては以前事故により破損し補修した状態であり、現在正規品を要望中。	
⑧	道道 138 より南に平行①	屋根からの落雪	落雪範囲が個人敷地範囲のため、基本所有者にて対応。元々歩道のない通りのため、通学路自体の変更も検討。	
⑨	道道 138 より南に平行②	ミラー埋まり見通し悪い。	設置者が不明のため調査中。見通し確保のため、交差点には極力堆雪しないよう業者と協議。 (堆雪した雪は排雪時に対応。)	

⑩	道道 138 号との交差点	積雪が多く見通し悪い。	道道内の除雪については適時実施します。住民の方が重機等で寄せた歩道外の堆雪については対応が困難。	
⑪	道道 138 号沿いの倉庫	屋根からの落雪	落雪範囲が個人敷地範囲のため、基本所有者にて対応。堆雪場として利用されているが、住民の方が重機等で寄せた歩道外の堆雪については対応が困難。	
⑫	国道 238 号沿い	積雪が多く見通し悪い。	引き続き、道路巡回で積雪高さなど現地状況を随時確認し、道路交通、児童の安全な通学に支障をきたさないよう運搬排雪等で対応していく。	

⑬	校長公宅前横断歩道押しボタン信号機周辺	降雪時、除雪後に押しボタン信号機が雪で覆いつくされ押すことが不可となる（特に低学年には困難）	歩行者の通行に支障をきたさないよう歩道除雪を行っているところ、地域の実情や除雪後の現地状況を随時確認し、関係機関（警察署、教育委員会、自治体等）と連携を密に対応していく。	
---	---------------------	--	---	---