

◆通学路危険箇所詳細一覧

地図上 番号	危険箇所	詳細内容	道路管理者からの対策方法等	現場写真
①	巽冷凍食品近くの交差点の横断歩道	横断歩道の塗装が消えかかっており、危険と判断	稚内警察で横断歩道の塗装を確認しており、警察から公安委員会に要望中	
②	消防署と生活改善センターの間の歩道	歩道が片側にしかなく、横断歩道のないところを渡らねばならない状況	橋梁に新たな歩道を設置するのは構造的に難しいため、横断歩道の設置や通学路の変更を検討	
③	柔剣道場前の坂の急勾配の変わり目の箇所	上からも下からも先が見えなく、先を見通すことができない。歩道を歩くきまりにはなっているが、見えないことが危険	視距の解消は道路構造の大幅な変更（道路改良）が必要となり、予算措置等含め時間を要するため、通行車両への警戒対策を含め事業実施に向け計画していきたい	

④	<p>中学校から野球場に向かうカーブの箇所</p>	<p>雑草が生い茂り、歩くスペースがほとんど無いときがある</p>	<p>今後、歩道歩行に支障がある場合は随時対処（草刈等）していく</p>	
⑤	<p>鬼志別神社前の通り 柔剣道場前の通りの歩道が片側のみ</p>	<p>歩道が片側のみのため、</p>	<p>早急な対応は難しいが、今後、予算や事業の優先順位（危険度）を考えながら道路改良計画（実施）の際には両側歩道についても検討していきたい</p>	

<p>⑦</p>	<p>拓心中ースポーツセンター、 国保病院交差点への横断歩道 設置</p>	<p>通学時において必要な個所とし て横断歩道の設置を要望</p>	<p>横断歩道の設置については、スクー ルガードの設置や交通量の要件等 もあり、現状では厳しい</p>	<div data-bbox="1480 113 1899 193" style="border: 1px solid red; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <p>拓心中学校⇄スポーツセンター</p> </div>  <div data-bbox="1480 555 1697 635" style="border: 1px solid red; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <p>国保病院前</p> </div> 
<p>⑧</p>	<p>知来別郵便局裏中通り交差点</p>	<p>車・歩行者の飛び出し注意箇所</p>	<p>状況に応じて看板の設置等を検討 する また、今後、道路整備をしていく計 画（年度未定）があるため、改良の 際には歩道部を明確化し安全確保 に努める</p>	

⑨	村道鬼志別⇄知来別線から国道 238 号線合流付近中通り	車・歩行者の飛び出し注意箇所	<p>状況に応じて看板の設置等を検討する</p> <p>道路での解消が極めて難しい事案（箇所）であるため、児童生徒への危険周知と安全指導により危険回避をいただきたい。警戒標識等についても検討</p>	
⑩	国道 238 号線 荷捌場前	歩道が狭い、急なカーブあり車の速度注意	<p>歩道拡幅は大幅な道路改良が必要となることが想定され、相当の期間、費用を要するため、点検、パトロールによる道路維持管理の徹底により、歩道の安全確保に努めるとともに、注意喚起看板や路面標示等を検討する</p>	
⑪	浜鬼志別橋【国号 238 号】	<p>歩道にガードレールがない。落ちる可能性あり。また、川の柵と橋の間に通れる隙間がある。</p> <p>また、中央は北・南側の国号の歩道と比べ、橋の歩道が狭い</p>	<p>橋梁部の歩道拡幅は橋梁架替え等が必要となることが想定され相当の期間、費用を要するため、点検、パトロールによる道路維持管理の徹底により、歩道の安全確保に努めるとともに、路面標示等を検討する</p>	

<p>⑫</p>	<p>セイコーマート横 【道道 138 号】の歩道（北側）</p>	<p>南側の歩道と比べて狭い 夏場は草が生い茂って道幅が狭くなっている 冬場は除雪された雪で通れない</p>	<p>現況の道路敷地を確認し、夏場に現地の状況を見て判断したい また、セイコーマート横の歩道は歩道が狭く堆雪幅がないため、毎回ホイールローダーで近くの堆雪スペースまで運んでいる。除雪は（深夜に雪見パトロールを行い）早朝から出勤し、通勤通学時間帯までに終わらせるようにしているが、昼間の時間帯は歩行者がいて危険なため、歩道除雪は行っていないので、雪の降るタイミングによっては、歩行しづらい場合もあるかと思われるが、ご理解願いたい</p>	
<p>⑬</p>	<p>管理センター前【道道 138 号】の横断歩道</p>	<p>信号の設置を要望したい 速度の速い車も多く、横断者がいるときに止まらない車が多い また、横断歩道のペイントも目立っていない</p>	<p>横断歩道のペイントについては、警察のほうで公安委員会に要望中 信号機については、稚内警察にも現地を確認してもらったが、現状では設置が厳しい</p>	